




## REHABILITACIÓN DE EDIFICIO TERCIARIO, C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 6 - MADRID



<b>PROYECTO</b>	<b>REHABILITACIÓN DE FACHADA DE EDIFICIO TERCIARIO EN C/JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 6 - MADRID</b>
<i>PROPIEDAD</i>	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, SA
<i>PLAZO EJECUCIÓN</i>	ABRIL 2017 – AGOSTO 2017
<i>PARTIDAS</i>	
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CARPINTERÍAS	314,86m2 de Carpintería SOLEAL 55 Reforzada
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MUROS CORTINA	124,14m2 de Sistema GEODE SG con montantes de 120mm y 52mm. Acabado YVGR.330
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CHAPADO DE COMPOSITE	135,25m2 de Panel Composite Larson 4mm Acabado Manganese.
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PASARELA DE MANTENIMIENTO + LÍNEA DE VIDA	96,68 m·l de Pasarela de Mantenimiento con Montaje de Ménsulas, Bastidores y Tramex Pletina Redondo 40.40.25.
EMBOQUILLADOS DE CHAPA 640mm	Revestimiento de Chapa en Perímetro de Pasarelas de Mantenimiento.